

# BANCO CASSA CON MOTORIZZAZIONE ANTERIORE E RULLIERA IN VASCA

ATTIVITÀ

## DESCRIZIONE

Passaggio della merce dalla posizione di scansione alla vasca di raccolta della merce e imbustamento cliente.

CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE TECNICA



## MODALITÀ D'USO

La vasca dotata di rulliera inclinata o centrata agevola il passaggio dei prodotti dalle mani della cassiera a quelle del cliente. La rulliera è posizionata a valle del processo di scansione ed è costituita da una serie di rulli che agevolano lo spostamento della merce nella discesa all'interno della vasca di raccolta dei prodotti scansionati e pronti per l'imbustamento.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

La vasca è realizzata in acciaio inox mentre i rulli sono disposti in serie all'interno della stessa.

## COSTO

Da 3500 a 4000 € in funzione delle dimensioni e dell'allestimento.

SOLUZIONI ERGONOMICHE PER BANCO CASSA E BANCO FRIGO

GDO

[ [bancadellesoluzioni](http://bancadellesoluzioni.it) ]

Per avere informazioni su come trovare questa soluzione, visita il sito [safetyengineering.din.unibo.it/banca-delle-soluzioni](http://safetyengineering.din.unibo.it/banca-delle-soluzioni)  
CONOSCI O PRODUCI ALTRE SOLUZIONI COME QUESTA? SCRIVI A [din.safetyengineering@unibo.it](mailto:din.safetyengineering@unibo.it)